



ANEJO FOTOGRÁFICO:

A. Contreras

consultoria medioambiental



IMAGEN 1.- Vista de la entrada al casco de Carbonero Ahusín por la carretera local. Vegetación de ribera en el Eresma y algo de pinar. Al fondo el núcleo urbano.



IMAGEN 4.- Vista del Arroyo del valle bajando desde el casco de Carbonero Ahusín. Sauces y chopos, y zonas de pastos con juncos. Barrancas. Suelo rustico de protección natural.



IMAGEN 2.- Vista del MUP 131 de Carbonero de Ahusín. Pinar de resinero. Suelo Rústico de Protección Natural.



IMAGEN 5.- Vista del Arroyo del valle bajando desde el casco de Carbonero Ahusín. En esta zona se plantea la ubicación de la EDAR.



IMAGEN 3.- Vista del Arroyo del Valle cruzando de derecha a izquierda por la antigua vía ferrea hoy vía verde del Eresma (túnel). En la parte izquierda vega del Eresma con choperas de plantación. Suelo Rústico de Protección Natural.



IMAGEN 6.- Zona este del casco lindando con arroyo y barrancas. No invadir el Dominio Público Hidráulico del Arroyo.



IMAGEN 7.- Mancha residual de encinas abierto con retama y matorral. Suelo rústico de protección natural. Carbonero Ahusín.



IMAGEN 10.- Vista de la zona de pinares y ribera en Armuña. Suelo rústico de Protección Natural. En primer término cultivos (suelo rústico común).



IMAGEN 8.- Casco urbano de Armuña desde la Ermita a las afueras.



IMAGEN 11.- Vista de parcela en Armuña a las afueras del casco hacia el sureste, en la que se prevé la ubicación de la EDAR.



IMAGEN 9.- Ermita del Tormejón y su entorno. Suelo rústico de Protección Natural.



IMAGEN 12.- Vista de la Cañada Real de Merinas entre los pinares del MUP 101 a su paso por Armuña.